

LiquidTape - uputstvo za upotrebu

Inovativnu i savremenu metodu izolacije predstavlja ova tečna izolacijska traka namijenjena za izolaciju električnih komponenata:

1. Otvorite pakovanje,
2. Nanesite obilno tečnost na žicu koju je potrebno izolovati tako da se žica više ne vidi,
3. Ostavite da miruje oko 4 h bez pomjeranja,
4. Kada je tečnost potpuno suha, procedura je završena!

Instruction

