

LiquidTape Istruzioni per l'uso

Questo nastro isolante liquido per l'isolamento di componenti elettrici è un metodo di isolamento innovativo e moderno:

1. Apri il pacchetto,
2. Applicare abbondantemente il liquido al filo da isolare in modo che il filo non sia più visibile,
3. Lascia riposare per circa 4 ore senza muoverti,
4. Quando il liquido è completamente asciutto, la procedura è completa!